

Информационное письмо

О работе измерителей параметров УЗО ПЗО-510 и ПЗО-510/1

Уважаемый Потребитель!

Спасибо, что выбрали продукцию нашей фирмы!

В обновленной линейке измерителей параметров УЗО ПЗО-510 и ПЗО-510/1 длительность протекания испытательного тока при проверке времени срабатывания УЗО общего типа на пятикратном токе ($T_{\Delta} \times 5$) ограничена 40 мс согласно ГОСТ ИЕС 61557-6-2013. У отдельных экземпляров УЗО срабатывание происходит после прекращения протекания тока и появления на индикаторе надписи «Нет срабатывания УЗО». Это происходит потому, что у данного экземпляра время срабатывания крайне близко к 40 мс, и не говорит ни о неисправности УЗО, ни о неисправности нашего прибора.

Если Вы столкнулись с такой ситуацией, то можете, либо в «Настройках измерений» меню прибора выбрать селективный тип УЗО **S**, либо выслать прибор в наш адрес для изменения настроек.

С уважением,

Директор АО «НПФ «Радио-Сервис»



Щекатуров В.О.